# Capteurs inductifs de déplacement linéaire

Modèle IW 260

Plages de mesure: 80 mm, 170 mm, 240 mm, 360 mm



Document N° IW 10505 JF Date: 21.01.2016



- Capteurs sans contact, robustes
- Résolution infinie
- Signaux de sortie calibrés: 0...20 mA, 4...20 mA, ± 10 V, 0...10 V
- Répétabilité absolue
- Précision jusqu'à 0,1 %
- Degré de protection IP 66

## Descriptif et principe de fonctionnement

Ce capteur de déplacement fonctionne selon le nouveau principe de la répartition d'induction partielle à l'intérieur d'une bobine constituée de plusieurs tronçons de spires. A l'intérieur du corps creux de la bobine se trouve un noyau mobile en translation axiale en mumétal. Selon la position de la tige, l'induction est répartie dans les tronçons spécifiques. Ce type de procédé fournit beaucoup plus d'informations sur la postion de la tige que les configurations classiques (LVDT ou demi-pont). Un circuit électronique intégré transforme ces données en un signal proportionnel au déplacement de la tige.

Plages de mesure standards: 80 mm

170 mm 240 mm 360 mm Ces circuits électroniques à technique CMS sont constitués d'un oscillateur, d'un démodulateur, d'un amplificateur et d'une sortie en générateur de courant. Une protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité est assurée. Le système sensoriel est enfermé dans un boîtier en acier inoxydable afin d'assurer une bonne protection contre les vibrations, les chocs et l'humidité.

Le nouveau principe d'induction fractionnée décrit ci-dessus permet - par rapport au modèle IW250 - une augmentation des plages de mesure de 70 à 100 % pour une même taille de boîtier.

Des calibrages spéciaux pour plages de mesures plus courtes utilisant les boîtiers standards peuvent être fournis sur demande. Par exemple, plage de mesure de 150 mm cor-respondant à 20 mA avec une longueur de boîtier L2=250 mm.

# Capteurs inductifs de déplacement linéaire IW 260

## Versions standards et calibrages, Caractéristiques techniques

## Versions standards et calibrages

Туре	Signal de sortie	Tension d'alimentation V <sub>S</sub> **	Orientation*	Point milieu	
IW 261	0 20 mA	21,5 - 32 VDC	croissant	10 mA	
IW 262	0 20 IIIA	21,5 - 32 VDC	décroissant		
IW 263	4 20 mA	24.522.VDC	croissant	12 mA	
IW 264	4 20 IIIA	21,5 - 32 VDC	décroissant		
IW 265	± 10 VDC	1.42 bis 1.46 VDC	croissant	0.1/	
IW 266	± 10 VDC	± 13 bis ± 16 VDC	décroissant	0 V	
IW 26A	0 10 VDC	21,5 - 32 VDC	croissant	5 V	
IW 26B	0 10 VDC	21,5 - 32 VDC	décroissant	5 V	
IW 269	Variantes spéciales		_		

<sup>\*</sup> Orientation : le signal de sortie croit positivement lorsque la tige se déplace vers la prise.

## Calibrage

La tige et le boîtier forment un ensemble calibré et portent les mêmes numéros de série.

## Caractéristiques techniques

■ Tension d'alimentation V<sub>S</sub> 21,5 à 32 VDC ou (protégé contre inversion de polarité) 21,5 à 32 VDC ou ± 13 to ± 16 VDC

■ Précision ± 0,1 % ± 0,25 % ± 0,5 % \*

■ Dérive en température < 0,01 % / °C

■ Stabilité < 0,1 % en 24 heures
■ Temps de réaction 0,5 ms pour 70 % de la valeur finale actuelle

■ Température de travail
 - 10 °C à + 80 °C
 ■ Température de stockage
 - 30 °C à + 80 °C

■ Résistance aux chocs 250 g SRS 20 à 2000 Hz
■ Résistance aux vibrations 20 g rms (50 g max.)

20 à 2000 Hz

■ Degré de protection IP 66

#### Sortie en courant (IW 261 ... 264)

■ Courant 0...20 mA ou 4...20 mA

■ Dépendance sur  $R_L$  < 0,001 % pour  $\Delta$   $R_L$  = 100  $\Omega$  ■ Dépendance sur  $V_S$  < 0,05 % pour  $\Delta$   $V_S$  = 1 V

■ Courant max. de sortie 25 mA

#### Sortie en tension (IW 265 ... IW 26B)

■ Tension ± 10 VDC ou 0...10 VDC \*

■ Courant d'alimentation I<sub>s</sub> 50 mA max.

■ Charge permise R<sub>1</sub> 2 kΩ (anti court-circuit)

■ Ondulation < 5 mV<sub>P-P</sub>

■ Dépendance sur  $V_S$  < 0,05 % pour  $\Delta V_S$  = 1 V

\* Tension résiduelle < 0,1 VDC</p>

Remarque: Les valeurs ci-dessus sont données pour une température ambiante de 20 °C, une tension d'alimentation de 24 VDC ou ± 15 VDC, dix minutes après la mise sous tension

Date : 21.01.2016 Page 2 de 6 Document n° IW 10505 JF

<sup>\*\*</sup> D'autres tensions d'alimentation sur demande.

<sup>\*</sup> Pour des calibrages spéciaux 0,5 % seulement.

#### Raccordements électriques. Matériaux

# Raccordements électriques

Vues des connections sur le boîtier

IW 261, IW 262, IW 263, IW 264, IW 26A u. IW 26B	IW 265 et IW 266
1 = + V <sub>S</sub>	1 = + V <sub>s</sub>
2 = - V <sub>S</sub> (0V) - I <sub>A</sub>	2 = 0 V (commun)
$3 = + I_O / U_A (Ausgang)$	3 = - V <sub>S</sub>
	4 = + U <sub>o</sub> (sortie)





## Matériaux

□ Tube externe et interne Chrome-acier nickelé
□ Tige Chrome-acier nickelé

□ Noyau Mu-metal
 □ Boîtier du connecteur Laiton nickelé
 □ Contacts du connecteur plaqués or

# Calibrage

La tige et le boîtier forment un ensemble calibré et portent les mêmes numéros de série.

Туре	L1* [mm]	L2 [mm]	sans tige en [g]	tige seule en [g]
IW 260/80	70	140	240	19
IW 260/170	115	250	380	31
IW 260/240	150	350	540	40
IW 260/360	210	500	720	56
KV oder KFN:	22 g	Connecteur BI 681 (IP 40): 30 g		
KHN:	55 g	Connecteur BI 723 M (IP66): 75 g		

 $<sup>^{*}</sup>$  L1 = Tige en position centrale :  $I_{\circ}$  = 10 (12) mA,  $V_{\circ}$  = 0 (5) V.



# Capteurs inductifs de déplacement linéaire IW 260

## Numéro d'article du capteur, Versions spéciales et accessoires

IW	262 /	170	- 0,1	- KFN -	KHN	- A01	
						01	Uniquement pour les variantes mécaniques et/ou électriques. * Standard
							es sur le boîtier : es sur le boîtier
					Kugel	gelenk	(vorne):
			KV KFN				a tige, sans guide. a tige, avec guide.
			0,1 0,25 0,5	Précis % % %	ion :		
		80 170 240 360	Plage mm mm mm mm	de mes	sure :		
	Sortie en courant ou en tension (sens, voir page 1).  Sortie en courant ou en tension (sens, voir page 1).  Sortie en courant ou en tension (sens, voir page 1).  Sortie en courant ou en tension (sens, voir page 1).						
IW	Capteur inductif de déplacement linéaire.						

<sup>\*</sup> Pour toutes exécutions différentes du standard, un numéro de variante "A" est déterminé à la commande.

#### Versions spéciales et accessoires

SR Pour des utilisations en milieux particulièrement rudes, les capteurs peuvent être équipés d'un tube de protection en acier inoxydable (voir fiche technique 11537).

Version KV Avec rotule sur la tige.

Version KFN Avec rotule sur la tige et guide spécial.

Version KHN Avec rotule sur le boîtier, peut être combiné avec la version KFN.

Version PK Avec câble de sortie et presse-étoupe.

#### **Accessoires**

Connecteur Prise BI 681 (IP 40) fournie, à commander séparément

Prise BI 723M (IP 66) Boîtier métallique relié à la masse, à commander séparément

Version 3 PS (3 voies) Version 4 PS (4 voies)

Tous les contacts sont plaqués or.

MB 25 Bride de montage (à commander séparément).


Date: 21.01.2016 Page 4 de 6 Document n° IW 10505 JF

# Capteurs inductifs de déplacement linéaire IW 260


## Plan de montage

#### Dimensions en mm


Version standard, tige non guidée



# Version avec rotules sur la tige (KV), tige non guidée



# Version avec rotules sur la tige (KFN) et sur le boîtier (KFH), tige guidée et captivée




Date: 21.01.2016 Page 5 de 6 Document n° IW 10505 JF

## Plan de montage

## Version avec câble de sortie et presse-étoupe (PK)


#### Dimensions en mm




## Raccordements électriques

	IW 264 A + IW 26B	IW 265 + IW 266		
jaune	+ VS	marron	+ VS	
bleu	- V <sub>S</sub> (0V)	jaune	0 V	
noir	I <sub>0</sub> / V <sub>0</sub>	blanc	- V <sub>S</sub>	
		vert	V <sub>0</sub>	

## Bloc de montage MB 25, laiton nickelé (à commander séparément)







2 vis hexagonales M4, longueur 35 mm fournies avec chaque article.

Masse: 60 g

## **Contre-connecteurs**



Boîtier en métal avec manchon caoutchouc (à commander séparément) BI 681 3PS ou 4PS (IP 40).



Boîtier en métal avec connection à la masse (à commander séparément). BI 723M 3PS ou 4PS (IP 66), entrée câble avec presse-étoupe pour câble de 5 à 8 mm  $\varnothing$ .