



LDM100

Télémètre laser de précision, 50 mètres.

Fonctions

- Mesure sans contact de distances.
- Calcule les superficies, volumes, hypoténuse de face (Pythagore), Addition, soustraction des volumes, surfaces et longueurs.

Données Générales

- Mesure la longueur, la largeur et la hauteur à partir d'un point quelconque, la surface et le volume peuvent être calculés immédiatement.
- Mesure de hauteur : fini les mètres télescopiques. Visez le plafond et lisez la hauteur.
- Fonction hypoténuse pour des mesures de face.
- Visualisation du point de mesure par le laser. pour une aide au positionnement.
- Rétro éclairage de l'écran
- Maintien des données à l'affichage (DATA HOLD)
- Extinction Automatique après 3 minutes

Particularités

- Mode mesure en continu.
- Mesure du Mini - Maxi
- 3 Dernières mesures affichées.
- Mémoires des 20 dernières mesures.
- Une précision de ± 1.5 mm pour une mesure précise et rapide sur de courtes et longues distances
- Signal sonore d'informations.

Caractéristiques Techniques :

Affichage	Grand LCD à segments de plusieurs lignes. Éclairage de l'écran
Gamme de mesure	0.05 50 mètres
Résolution	1 mm
Précision	+/- 1.5 mm
Fonctions:	Mesure de distance Hypoténuse. Calcul de superficie Calcul de volume Addition, soustraction
Unités de mesure	m, in, ft
Clavier	Touche souple, longue vie.
Températ. Fonction	0°C..... 40°C
Températ. Stockage	-10°C.... 60°C
Laser	Classe II - 635nm < 1mW Extinction 30sec après.
Protection	IP54
Alimentation	2 x1,5V Type AAA LR6 Arrêt automatique 3mn. Mieux que 4000 mesures
Durée des piles	115x 48x 28 mm
Poids	135 g

Livré avec :

- 1 LDM-100
- 2 Piles 1,5 V AAA LR 6
- 1 Sacochette de transport
- 1 Manuel d'instruction

Information de commande :

Désignation	Ref.
Télémètre laser 50 m	LDM 100